



Société d'Etudes et de Maîtrises d'Oeuvre en Fondations spéciales et Injections

VILLE DE GAGNY Seine Saint Denis

CARRIERES DE L'OUEST

Société MARTO

19, rue Gay Lussac

77292 MITRY MORY

RAPPORT DE RECONNAISSANCE PAR FORAGES DES EXPLOITATIONS DE 1^{ère} MASSE (zones 1-1a, 1-1a2, 1-1b1, 1- 1b2, 1-1b3, 1-1b4, 1-1b5) ET DE 2^{ème} MASSE (zone 2-1)

DOSSIER : N° C 00.273

A	1.06.2002	FV	JCC	JCC	8	48	1
Indicé :	Date	Etabli	Modifications	Vérifié	Nbre de page (s)	Annexe (s)	Plan (s)

opqibi

N° 00.02.1423

SEMOFI - S.A. au capital de 250.000 F - R.C.S. Crétel B 391 764 156 - code N.A.F. 742 C
50, rue Eugénie Le Guillermic 94290 VILLENEUVE LE ROI - Tél. : 01 49 61 11 88 - Fax : 01 49 61 11 99

SOMMAIRE

1 PRESENTATION GENERALE	I
1.1 MISSION	1
1.2 CAMPAGNE DE RECONNAISSANCE	1
1.3 MODE DE REALISATION ET PRESENTATION	2
2 ETAT DES CARRIERES.....	3
2.1 PRESENTATION.....	3
2.2 RECONNAISSANCE.....	3
2.2.1 Présentation des résultats	4
2.2.2 Résultats des forages	4
2.2.3 Résultats des essais pressiométriques	6
3- CONCLUSIONS.....	8

ANNEXES

C00.273- Carrière de l'Ouest
Rapport de reconnaissance par forage des exploitations de 1^{ere} et 2^{eme} masse

1 PRESENTATION GENERALE

1.1 Mission

A la demande de Monsieur MARTO nous avons effectué une reconnaissance de sol d'un terrain situé Rue des Bourdons à GAGNY(93) sous-miné par des exploitations de 1^{ère} et 2^{ème} masse. Ce rapport, concernant la partie haute de la zone exploitée qui est sous-miné par des exploitations de 1^{ère} et de 2^{ème} masse, repérées zones 1-1a, 1-1a2, 1-1b1, 1-1b2, 1-1b3, 1-1b4, 1-1b5 et 2-1 sur le plan joint, avait pour but de reconnaître:

- Les caractéristiques mécaniques des terrains
- L'état de comblement des carrières.

De ce fait, les conclusions qui découlent de cette étude permettront de donner des préconisations sur les travaux à réaliser préalablement à toute construction et compléteront les résultats obtenus pour la partie basse..

1.2 Campagne de reconnaissance

Courant février et mars 2002, nous avons réalisé les sondages et essais détaillés ci-dessous :

- **5 sondages pressiométriques** de profondeur comprise entre 60 et 70 m de profondeur. Les forages préalables aux essais ont été menés au taillant Ø66 mm et un forage a été effectué à la tarière Ø 63 mm de 0 à 13.7 m de profondeur.
- **59 essais pressiométriques** ont été réalisés sur l'ensemble des sondages (un essai tous les 1.5 m à partir de 1 m de profondeur) à l'aide d'une sonde nu Ø 60 mm pour le forage à la tarière et d'une sonde Ø 45 mm protégée par un tube fendue Ø 60 mm pour les autres forages.
- **13 forages destructifs enregistrés** de profondeur variant de 60 à 70 m réalisés au tricône ou taillant Ø 66 mm.



1.3 Mode de réalisation et présentation

Durant toute la foration, les 4 paramètres suivants ont été enregistrés en continu :

- la vitesse instantanée d'avancement de l'outil (VIA),
- la pression (PO) exercée sur l'outil,
- le couple de rotation (CR) exercé sur l'outil,
- la pression d'injection du fluide de perforation (PI).

Ces paramètres ont été enregistrés en numérique, avec sortie en parallèle en analogique sur bande papier.

Afin de déterminer la signature paramétrique de l'équipage en condition de chute libre, deux types d'étalonnages ont été effectués :

- le premier (e1) avant foration avec la tête de foration seule,
- le second (e2) en fin de foration avec la tête équipée de l'ensemble des tiges et de l'outil utilisé pour réaliser le forage. Cet étalonnage se fait en remontant l'ensemble des tiges d'environ 2 m depuis le fond de forage.

Les résultats des enregistrements de paramètres sont présentés en annexe sous forme de logs de foration équipés de la coupe établie par le sondeur à l'examen des cuttings ressortant du forage.



X

2 ETAT DES CARRIERES

2.1 Présentation

Le site, zones 1-1a, 1-1a2, 1-1b1, 1-1b2, 1-1b3, 1-1b4, 1-1b5 et zone 2-1, est sous-miné par d'anciennes exploitations de 1^{ère} et 2^{ème} masse de gypse inaccessibles.

2.2 Reconnaissance

Les 18 forages réalisés sont les suivants :

N° Forage	Nature du sondage	Côte NGF de départ	Profondeur atteinte
101.1			69.3
101.2	Destructif enregistré	115.6	33
101.3			70.1
102	Destructif enregistré	115.3	69.7
103	Destructif enregistré	115.9	70
104	Pressiométrique	115.6	70
105	Pressiométrique	115.6	70.6
106.1		81	28
106.2	Destructif enregistré	81	60
106.3		86	27.6
107	Destructif enregistré	115.3	60.1
108	Destructif enregistré	118.6	60.1
109	Destructif enregistré	116.7	61.5
110	Destructif enregistré	114	60.2
111	Destructif enregistré	115	61
111.bis	Pressiométrique		30
112	Pressiométrique	121	71
113	Pressiométrique	115.4	60

Deux forages (101.1 et 106.1) ont été triplés car lors de leur réalisation une première fois le train de tige s'est cassé avant d'avoir traversé les carrières sur toute leur hauteur, puis ensuite le deuxième forage (101.2 et 106.2) n'a pas rencontré de carrière. De ce fait un troisième forage (101.3 et 106.3) a été réalisé pour obtenir les caractéristiques des carrières sous-jacentes.



2.2.1 Présentation des résultats

Le tableau ci-dessous met en évidence les caractéristiques des exploitations et des terrains décomprimés rencontrés ainsi que les interprétations que nous en avons réalisées telles que les présences de fontis ou de bancs décollés (ciels tombés).

Afin que les résultats soient encore plus représentatifs, nous avons établi une représentation graphique des vides que nous avons joint à ce présent rapport.

2.2.2 Résultats des forages

Le tableau ci-dessous présente les résultats de chaque forage :

N° Forage	Remblais de surface (m)	Exploitation de 1 ^{ère} masse			Exploitation de 2 ^{ème} masse			Remarque
		Côte NGF du plancher des carrières	Hauteur remblayée (m)	Vide	Côte NGF du plancher des carrières	Hauteur remblayée(m)	Vide	
101.1								
101.2	33	63.2	9.5	-	53.8	1.4	-	Fontis depuis l'exploitation de la 2 ^{ème} masse
101.3								
102	fontis	-	4	1.5	53.8	0.7	0.5	Fontis depuis l'exploitation de la 2 ^{ème} masse et bancs décollés
103	33	62.8	10.2		52	-	3.5	-
104	28.5	-	-	-	-	-	-	-
105	26.8	64.3	16	-	53.1	1.6	0.6	Fontis depuis l'exploitation de la 1 ^{ère} masse
106.1								
106.2		63	4	1.4				Fontis
106.3								
107	12	63.3	11.1	1.4				-
108	169	61.8	13.6	2.1				-
109	10	-	-	-				-
110	6	63.3	4.7	1				-
111								
111.bis	11.5	63	16.3	0.7				Fontis
112	Forage passant probablement à proximité d'un fontis							Bord de pilier ? Bancs décollés
113	13	63	16.3	1.4				
Moyenne en m			8.2	0.7		0.7	0.9	



[Handwritten signature/initials]

En effectuant des moyennes des hauteurs de vide et de terrains décomprimés sur l'ensemble des forages réalisés, nous pouvons faire une estimation des vides à combler de manière gravitaire.

La hauteur de vide moyenne a été estimée à 0.7 m dans les carrières de 1^{ère} masse et à 0.9 m dans les exploitations de 2^{ème} masse. Ces vides résiduels devront être comblés afin de prévenir l'apparition de nouveau désordre.

Nous avons estimé à 8.9 m la hauteur moyenne de terrain décomprimé, hors remblais de surface et terrain de recouvrement.

De nombreux désordres ont été mis en évidence dans la zone sous-minée à la fois par les exploitations de 1^{ère} masse et celles de 2^{ème} masse. Cette zone a d'ailleurs été rendue inaccessible par les coulées provenant de l'effondrement des carrières de 2^{ème} masse. Il est donc normal de trouver de nombreux fontis dans cette zone.

Sur l'ensemble de forages réalisés dans les zones où la 2^{ème} masse n'a pas été exploitée, 2 fontis ont été rencontrés et 1 forage a rencontré des bancs décollés. Dans cette zone, la hauteur moyenne des vides résiduels est plus importante, de l'ordre de 1 m par forage.



X

2.2.3 Résultats des essais pressiométriques

Nous présentons dans le tableau ci-dessous les résultats des essais préssiométriques effectués dans 5 forages :

N° du sondage	Nature du terrain	Profondeur de la base (m)	Pression limite nette p_l^* (MPa) moyenne	Module pressio en (MPa) moyenne	Nombre d'essais
SP 104	Remblais composés de sables et blocs	28	0.5 (de 0.37 à 0.95)	6.6 (de 0.4 à 1.2)	17
SP 105	Remblais de surface et terrains décomprimés (remontée de fontis)	28	0.6 (de 0.3 à 1.34)	6.9 (de 3 à 15)	17
SP 111	Remblais composés de sables et blocs	12	0.8 (de 0.43 à 1.02)	6.1 (de 6.4 à 168)	7
	Argile verte	17	1.2 (de 0.43 à 1.02)	13.2 (de 6.4 à 168)	3
	Marnes de Pantin	22	2.9 (de 1.32 à 5)	31.9 (de 19 à 74)	4
	Remblais de carrière et bancs décollés	29.2	0.26 (de 0.17 à 0.51)	2.3 (de 1.5 à 5)	5



	Remblais composés de sables et de blocs	11.5	0.6 (de 0.44 à 1.64)	7.3 (de 5.5 à 19.5)	7
SP 112	Remblais composés de sables noirs	21	1.3 (de 1.16 à 1.64)	14.4 (de 10.5 à 16.5)	6
	Argile verte décomprimée (remontée de fontis)	27	Très hétérogène de 0.82 à 2.06	Très hétérogène de 8 à 24.5	4
	Remblais composés de sables argileux et de blocs	13	0.6 (de 0.34 à 1.05)	5.4 (de 3.5 à 12.5)	8
SP 113	Argile verte	16	1.2 (de 1.06 à 1.54)	13.8 (de 11 à 18.5)	2
	Marnes de Pantin	25	3.4 (de 1.72 à 5)	30 (de 18 à 55)	7



C00.273- Carrière de l'Ouest
Rapport de reconnaissance par forage des exploitations de 1^{ère} et 2^{ème} masse

3- CONCLUSIONS

Les forages réalisés mettent en évidence la présence d'une carrière de 2^{ème} masse de hauteur moyenne de vide résiduel de 0.7 m pour une hauteur moyenne exploitée de 1.7m.

Les forages ont également rencontrés des carrières de 1^{ère} masse ayant des hauteurs de l'ordre de 9 m en moyenne avec des vides résiduels moyens de 0.7 m.

Néanmoins, 2 ciels tombés ont été détectés et 5 fontis ayant atteint les remblais de surface. Trois de ces fontis se situent dans une zone dont les deux masses (1^{ère} et 2^{ème}) ont été exploitées

Dans ces conditions, un comblement des vides résiduels est à effectuer avant toute utilisation de ces terrains, étant entendu que les fondations pour toute construction devront prendre en compte les caractéristiques géologiques et mécaniques de ces sols.

Florence VICAT



C00.273- Carrière de l'Ouest
Rapport de reconnaissance par forage des exploitations de 1^{ère} et 2^{ème} masse

DISCUSSIONS

La section "DISCUSSIONS" contient des commentaires et des réactions de l'équipe de recherche sur les résultats de l'enquête.

La section "DISCUSSIONS" contient des commentaires et des réactions de l'équipe de recherche sur les résultats de l'enquête.

PLAN DE LOCALISATION

La section "PLAN DE LOCALISATION" contient des commentaires et des réactions de l'équipe de recherche sur les résultats de l'enquête.

La section "PLAN DE LOCALISATION" contient des commentaires et des réactions de l'équipe de recherche sur les résultats de l'enquête.

DISCUSSIONS

DISCUSSIONS


DISCUSSIONS

DISCUSSIONS

GAGNY

2

le RAINCY



ENREGISTREMENTS DES PARAMETRES DE FORAGE

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized 'X' or a similar mark.

GEOSOND

Date: 15/02/02

Espace 22 (93 ROSNY sous BOIS)
Tel: 01 49 61 11 88 / Fax 01 49 61 11 99


Num d'enregistrement: 7
Num de carte: 9161

Site: GAGNY - C.O.
Num de sondage: 7

SD 101.1

Profondeur (m): 69.28

Page: 1



X

GEOSOND

Date: 15/02/02


Espace 22 (93 ROSNY sous BOIS)
Tel: 01 49 61 11 88 / Fax 01 49 61 11 99

Num d'enregistrement: 7
Num de carte: 9161

Site: GAGNY - C.O.
Num de sondage: 7 SD 101.1

Profondeur (m): 69.28

Page: 2



GEOSOND

Date: 15/02/02

Espace 22 (93 ROSNY sous BOIS)
Tel: 01 49 61 11 88 / Fax 01 49 61 11 99

Num d'enregistrement: 7


Num de carte: 9161

Site: GAGNY - C.O.
Num de sondage: 7

SD 101.1

Profondeur (m): 69.28

Page: 3



X

GEOSOND

Date: 15/02/02


Espace 22 (93 ROSNY sous BOIS)
Tel: 01 49 61 11 88 / Fax 01 49 61 11 99

Num d'enregistrement: 7
Num de carte: 9161

Site: GAGNY - C.O.
Num de sondage: 7

SD 101.1 Profondeur (m): 69.28

Page: 4



GEOSOND

Date: 18/02/02

Espace 22 (93 ROSNY sous BOIS)
Tel: 01 49 61 11 88 / Fax 01 49 61 11 99

Num d'enregistrement: 11


Num de carte: 9161

Site: GAGNY - C.O.
Num de sondage: 11

SD 101.2

Profondeur (m): 32.97

Page: 1



X

GEOSOND

Date: 18/02/02

Espace 22 93 RONNY sous BOIS
Tel: 01 49 61 11 68 / Fax 01 49 61 11 99


Num d'enregistrement: 11

Num de carte: 9161

Site: GAGNY - C.O.
Num de sondage: 11

SD 101.2 Profondeur (m): 32.97

Page: 2



GEOSOND

Date: 18/02/02

Espace 22 93683 ROSNY sous BOIS
Tel: 01 49 61 11 68 / Fax 01 49 61 11 99


Num d'enregistrement: 12

Num de carte: 9161

Site: GAGNY - C.O.
Num de sondage: 12

SD 101.3 Profondeur (m): 70.07

Page: 1



GEOSOND

Date: 18/02/02

Espace 22 (93 ROSNY sous BOIS)
Tel: 01 49 61 11 88 / Fax 01 49 61 11 99

Num d'enregistrement: 12


Num de carte: 9161

Site: GAGNY - C.O.
Num de sondage: 12

SP 101.3

Profondeur (m): 70.07

Page: 2



GEOSOND

Date: 18/02/02

Espace 22 (93 ROSNY sous BOIS)
Tel: 01 49 61 11 88 / Fax 01 49 61 11 99


Num d'enregistrement: 12
Num de carte: 9161

Site: GAGNY - C.O.
Num de sondage: 12

SD 601.3

Profondeur (m): 70.07

Page: 3



X

GEOSOND

Date: 18/02/02

Espace 22 (93 ROSNY sous BOIS)
Tel: 01 49 61 11 88 / Fax 01 49 61 11 89


Num d'enregistrement: 12
Num de carte: 9161

Site: GAGNY - C.O.
Num de sondage: 12

SD lot.3

Profondeur (m): 70.07

Page: 4



GEOSOND

Date: 05/03/02

Espace 22 (93 ROSNY sous BOIS)
Tel: 01 49 61 31 68 / Fax 01 49 61 31 99


Num d'enregistrement: 2
Num de carte: 9032

Site: GAGNY - C.O.
Num de sondage: 2

SD 102

Profondeur (m): 69.73

Page: 1



X X

GEOSOND

Date: 05/03/02

Espace 22 93 ROSNY SOUS BOIS
Tel: 01 49 61 11 88 / Fax 01 49 61 11 89

Num d'enregistrement: 2


Num de carte: 9032

Site: CAGNY - C.O.
Num de sondage: 2

SD 102

Profondeur (m): 69.73

Page: 2



GEOSOND

Date: 05/03/02

Espace 22 (93 ROSNY sous BOIS)
Tel: 01 49 61 11 80 / Fax 01 49 61 11 99


Num d'enregistrement: 2
Num de carte: 9032

Site: GAGNY - L.O.
Num de sondage: 2

SD 102

Profondeur (m): 69.73

Page: 3



GEOSOND

Date: 05/03/02

Espace 22 (93 GAGNY sous BOIS)
Tel: 01 49 61 11 88 / Fax 01 49 61 11 99


Num d'enregistrement: 2
Num de carte: 9032

Site: GAGNY - C.O.
Num de sondage: 2

SD 102

Profondeur (m): 69.73

Page: 4



GEOSOND

Date: 20/02/02

Espace 22 (93 POSNY sous BOIS)

Tel: 01 49 61 11 00 / Fax 01 49 61 11 99

Num d'enregistrement: 2


Num de carte: 9032

Site: GAGNY - C.O.
Num de sondage: 2

SD 103

Profondeur (m): 70.02

Page: 1



[Handwritten signature]

GEOSOND

Date: 20/02/02

Espace 22 (93 ROSNY sous BOIS)
Tel: 01 49 61 11 88 / Fax 01 49 61 11 99


Num d'enregistrement: 2
Num de carte: 9032

Site: GAGNY - C.O
Num de sondage: 2

SD 103

Profondeur (m): 70.02

Page: 2



GEOSOND

Date: 20/02/02

Espace 22 (93 ROSNY sous BOIS)
Tel: 01 49 61 11 88 / Fax 01 49 61 11 99


Num d'enregistrement: 2
Num de carte: 9032

Site: GAGNY - C.O.
Num de sondage: 2

SD 103

Profondeur (m): 70.02

Page: 3



X

GEOSOND

Date: 20/02/02

Espace 22 (93 ROSNY sous BOIS)
Tel: 01 49 61 11 68 / Fax 01 49 61 11 59

Num d'enregistrement: 2


Num de carte: 9032

Site: GAGNY - C.O.
Num de sondage: 2

SD 163

Profondeur (m): 70.02

Page: 4



GEOSOND

Date: 19/02/02

Espace 22 (93 GAGNY sous BOIS)
Tel: 01 49 61 11 88 / Fax 01 49 61 11 99

Num d'enregistrement: 15


Num de carte: 9161

Site: GAGNY - C.O.
Num de sondage: 15

SD 104

Profondeur (m): 70.03

Page: 1



GEOSOND

Date: 19/02/02

Espace 22 (93 ROSNY sous BOIS)
Tel: 01 49 61 11 80 / Fax 01 49 61 11 99

Num d'enregistrement: 15


Num de carte: 9161

Site: GAGNY - C.O.
Num de sondage: 15

SD 104

Profondeur (m): 70.03

Page: 2



GEOSOND

Date: 19/02/02

Espace 22 (93 ROSNY sous BOIS)
Tel: 01 49 61 11 88 / Fax 01 49 61 11 99

Num d'enregistrement: 15


Num de carte: 9161

Site: CAGNY - C.O.
Num de sondage: 15

SD 104

Profondeur (m): 70.03

Page: 3



GEOSOND

Date: 19/02/02

Espace 22 93 ROSNY sous BOIS
Tel: 01 49 61 11 88 / Fax 01 49 61 11 99

Num d'enregistrement: 15


Num de carte: 9161

Site: GAGNY - C.O.
Num de sondage: 15

Sp 104

Profondeur (m): 70.03

Page: 4



GEOSOND

Date: 14/02/02

Espace 22 93 ROSNY sous BOIS
Tel: 01 49 61 51 88 / Fax 01 49 61 51 99


Num d'enregistrement: 3
Num de carte: 9161

Site: GAGNY - C.O.
Num de sondage: 3

SD 105

Profondeur (m): 70.56

Page: 1



GEOSOND

Date: 14/02/02

Espace 22 (93 ROSNY sous BOIS)
Tel: 01 49 61 11 88 / Fax 01 49 61 11 99

Num d'enregistrement: 3


Num de carte: 9161

Site:

Num de sondage: 3

Profondeur (m): 70.56

Page: 2



GEOSOND

Date: 14/02/02

Espace 22 [93 ROSNY sous BOIS]

Tel: 01 49 61 11 88 / Fax 01 49 61 11 99

Num d'enregistrement: 3


Num de carte: 9161

Site:

Num de sondage: 3

Profondeur (m): 70.56

Page: 3



GEOSOND

Date: 14/02/02

Espace 22 (93 ROSNY sous BOIS)
Tel: 01 49 61 11 88 / Fax 01 49 61 11 99


Num d'enregistrement: 3
Num de carte: 9161

Site:

Num de sondage: 3

Profondeur (m): 70.56

Page: 4



GEOSOND

Date: 07/03/02

Espace 22 (93 ROSNY sous BOIS)
Tel: 01 49 61 11 88 / Fax 01 49 61 11 98


Num d'enregistrement: 2
Num de carte: 9161

Site: GAGNY - C.O.
Num de sondage: 2

SD 106.1

Profondeur (m): 27.98

Page: 1



GEOSOND

Date: 07/03/02

Espace 22 (93 GAGNY sous BOIS)
Tel: 01 49 61 11 88 / Fax 01 49 61 11 99


Num d'enregistrement: 2

Num de carte: 9161

Site: GAGNY - C.O.
Num de sondage: 2

SD 106.1 Profondeur (m): 27.98

Page: 2



GEOSOND

Date: 07/03/02

Espace 22 193 ROSY sous BOIS
Tel: 01 49 61 11 68 / Fax 01 49 61 11 99


Num d'enregistrement: 4
Num de carte: 9161

Site: GAGNY - C.O.
Num de sondage: 4

SD 106.2

Profondeur (m): 59.90

Page: 1



GEOSOND

Date: 07/03/02


Espace 22 (93 ROSNY sous BOIS)
Tel: 01 49 61 11 88 / Fax 01 49 61 11 99

Num d'enregistrement: 4
Num de carte: 9161

Site: GAONY - C.O.
Num de sondage: 4

SD 106.2 Profondeur (m): 59.90

Page: 2



GEOSOND

Date: 07/03/02

Espace 22 (93 BOISNY sous BOIS)
Tel: 01 49 61 11 88 / Fax 01 49 61 11 99


Num d'enregistrement: 6
Num de carte: 9161

Site: GAGNY - C.O.
Num de sondage: 6

SD loc. 3

Profondeur (m): 27.63

Page: 1



GEOSOND

Date: 07/03/02

Espace 22 (93 ROSNY sous BOIS)
Tel: 01 49 61 11 88 / Fax 01 49 61 11 99


Num d'enregistrement: 6
Num de carte: 9161

Site: GAGNY - C.O.
Num de sondage: 6


SD los.3

Profondeur (m): 27.63

Page: 2



Gagny SD-107




M5.3 NGF

Réverbres composés
de sables et blocs

Réverbres
composé de sables
ayant avec
des fragments de blocs

X

Gagny SD-107




Rendement
Compose' de
Bulles et de Sacs

Augile Verte

Maus Blaudes
de Sautin



Gagny SD-107



Manus Bleus


d'Argenteuil

gypse

1^{ere} Marxe

X

Gagny SD-107



gypse

1.4m
aire Manz


VIDE

Exploitation

Leadlayé

X

Gagny SD-107



Exploitation

Ramblayés

Mare Marce


63.3 NGF

gypse

Marus à fer de lause

X

Gagny SD-107



Marnes à fer du banc

Foiegr teinté < 66 mm

Parte Totala 2.9 M.

X

GEOSOND

Date: 06/03/02

Espace 22 (93 ROSNY sous BOIS)
Tel: 01 49 61 11 68 / Fax 01 49 61 11 99

Num d'enregistrement: 9


Num de carte: 9032

Site: GAGNY - C.O.
Num de sondage: 9

SD 108

Profondeur (m): 60.09

Page: 1



GEOSOND

Date: 06/03/02

Espace 22 (93 ROSNY sous BOIS)
Tel: 01 49 61 11 88 / Fax 01 49 61 11 99


Num d'enregistrement: 9
Num de carte: 9032

Site: GAGNY . C.O.
Num de sondage: 9

SD 108

Profondeur (m): 60.09

Page: 2



GEOSOND

Date: 06/03/02

Espace 22 (93 ROSNY sous BOIS)
Tel: 01 49 61 11 88 / Fax 01 49 61 11 99


Num d'enregistrement: 9
Num de carte: 9032

Site: GAGNY - C.O.
Num de sondage: 9

SD 108

Profondeur (m): 60.09

Page: 3



GEOSOND

Date: 06/03/02

Espace 22 (93 ROSNY sous BOIS)
Tel: 01 49 61 11 88 / Fax 01 49 61 11 99

Num d'enregistrement: 9

Num de carte: 9032

Site: GAGNY - C.O.

Num de sondage: 9

SD 108

Profondeur (m): 60.09

Page: 4

PROF	COMMENTAIRES	VITESSE D'AVANCEMENT (mètres/heure)				PRESSION SUR L'OUTIL (bars)				PRESSION D'INJECTION (bars)				COUPLE DE ROTATION (bars)
		200	400	600	800	20	40	60	80	10	20	30	40	
61														
62														
63														
64														
65														
66														
67														
68														
69														
70														
71														
72														
73														
74														
75														
76														
77														
78														
79														

GEOSOND

Date: 06/03/02

Espace 22 (93 ROSNY sous BOIS)
Tel: 01 49 61 11 88 / Fax 01 49 61 11 99

Num d'enregistrement: 6
Num de carte: 9032


Site: GAGNY - C.O.

Num de sondage: 6

SD 103

Profondeur (m): 61.48

Page: 1



GEOSOND

Date: 06/03/02

Espace 22 (93 ROSNY sous BOIS)
Tel: 01 49 61 11 88 / Fax 01 49 61 11 99


Num d'enregistrement: 6
Num de carte: 9032

Site: GAGNY - C.O.
Num de sondage: 6

So log

Profondeur (m): 61.48

Page: 2



GEOSOND

Date: 06/03/02

Espace 22 (93 ROSNY sous BOIS)
Tel: 01 49 61 11 68 / Fax 01 49 61 11 99

Num d'enregistrement: 6


Carte numero: 9032

Site: GAGNY- CO.
Num de sondage: 6

Sd log

Profondeur (m): 61.48

Page: 3



GEOSOND

Date: 06/03/02

Espace 22 (93 ROSNY sous BOIS)
Tel: 01 49 61 11 88 / Fax 01 49 61 11 99

Num d'enregistrement: 6

Num de carte: 9032

Site: CAGNY- C.O.
Num de sondage: 6

Sd log

Profondeur (m): 61.48

Page: 4

PROF	COMMENTAIRES	VITESSE D'AVANCEMENT (metres/heure)				PRESSION SUR L'OUTIL (bars)				PRESSION D'INJECTION (bars)				COUPLE DE ROTATION (bars)		
		200	400	600	800	20	40	60	80	10	20	30	40	50	100	150
61	MFL. Anomalie d'enregistrement															
62																
63																
64																
65																
66																
67																
68																
69																
70																
71																
72																
73																
74																
75																
76																
77																
78																
79																

GEOSOND

Date: 21/02/02

Espace 22 (93 ROSNY sous BOIS)

Tel: 01 49 61 11 88 / Fax 01 49 61 11 99

Num d'enregistrement: 5

Num de carte: 9032


Site: CAGNY - C.O.

Num de sondage: 5

81 100

Profondeur (m): 60.18

Page: 1



X

GEOSOND

Date: 21/02/02

Espace 22 (93 ROSNY sous BOIS)
Tel: 01 49 61 11 88 / Fax 01 49 61 11 99

Num d'enregistrement: 5


Num de carte: 9032

Site: GAGNY - C.O.
Num de sondage: 5

Sd 100

Profondeur (m): 60.18

Page: 2



GEOSOND

Date: 21/02/02

Espace 22 (93 ROSNY sous BOIS)
Tel: 01 49 61 11 88 / Fax 01 49 61 11 99

Num d'enregistrement: 5


Num de carte: 9032

Site:

Num de sondage: 5

Profondeur (m): 60.18

Page: 3



GEOSOND

Date: 21/02/02

Espace 22 (93 ROSNY sous BOIS)

Tel: 01 49 61 11 88 / Fax 01 49 61 11 99

Num d'enregistrement: 5

Num de carte: 9032

Site: GAGNY-CO.

Num de sondage: 5


SD 100

Profondeur (m): 60.18

Page: 4

PROF	COMMENTAIRES	VITESSE D'AVANCEMENT (metres/heure)				PRESSION SUR L'OUTIL (bars)				PRESSION D'INJECTION (bars)				COUPLE DE ROTATION (bars)		
		200	400	600	800	20	40	60	80	10	20	30	40	50	100	150
61																
62																
63																
64																
65																
66																
67																
68																
69																
70																
71																
72																
73																
74																
75																
76																
77																
78																
79																

Gagny SD-111




115 NGF

Réflexions compressées
de table affilées
avec des passages
de gacs

X

Gagny SD-111




Rendu's compos'
di salles agiles
et de socis

Angile
Veute

Marius Gaudis
di Pantin

X

Gagny SD-111



lueurs blanches

de Paulin


lueurs bleues

dicroptiques

Remarque préalable d'un fonds entraînant un effondrement et une décompression des terrains en place.

X

Gagny SD-111



masses
gases
déscompressées

remontée de
fontis




0.7 Vidé

Exploration
échouée

1ère masse



Gagny SD-111




exploitation

René Hayes

par Massé

X

Gagny SD-111



exploitation

Réaménagée

1ère Masse

53 NSF


Gypse

Mauv à feu

de lance



Gagny SD-111



Mauve à fer de lance

borege taillant ϕ 66 mm

Perce Totale 1,8 m

~~13~~

Gagny SD-111bis

(Pression nétique)

APAGEO

Data acquisition System

SONDAGE du 12/02 2002 REF:

enregistreur : 2329

carte N° 9255


Pression 1 (Bars)	Pression 2 (Bars)	Pression 3 (Bars)	Vitesse d'avance (mètres/heure)
50.100	50.100	75.150	1250 - 1500



Rendu par coupe
de sols agileux
avec des passages
de blocs

X

Gagny SD-111bis




Pression Pression Pression Uitesse
(Bars) (Bars) (Bars) d'avance
(Bars)

50 100 50 100 75 150 750 1500



Pression Pression Pression Uitesse
(Bars) (Bars) (Bars) d'avance
(Bars)

50 100 50 100 75 150 750 1500



Pression Pression Pression Uitesse
(Bars) (Bars) (Bars) d'avance
(Bars)

50 100 50 100 75 150 750 1500

Réglage du posé


de table auxiliaire

et de glace

Angle Vate

~~X~~

Gagny SD-111bis



[Handwritten signature in blue ink]

